

## Выявленные замечания

### Общие

1. Некорректный монтаж розеток (зазоры, уступы, не закреплены)
2. Отсутствует герметизация примыкания подоконников к оконным блокам
3. Регулировка всех оконных створок
4. Непрокрас труб отопления
5. В комнатах смонтированы разные оконные ручки
6. Некорректный монтаж / подрезка нащельников на монтажных швах оконных блоков (зазоры и уступы)
7. Загрязнение нащельников на монтажных швах оконных блоков
8. Непрокрасы обойных полотен локально по всем помещениям
9. Загрязнение натяжного потолка
10. Загрязнение потолочного молдинга
11. При открытой створке окна натяжной потолок поднимается
12. Отсутствуют декоративные накладки на примыкании труб отопления к потолку и покрытию

### Пола

---

## 13. Отслаивание обойных полотен под подоконниками

### Кухня

1. Не закреплена правая розетка правой стены
2. Понижения температуры на участках нижнего монтажного шва оконного блока
3. Понижение температуры на участках левого и правого углов верхнего монтажного шва окна
4. Механическое повреждение на верхнем профиле и верхнем штапике левой створки окна
5. Царапины на стеклопакете левой створки
6. Механические повреждения на ручках всех створок окна
7. Отклонение левого угла левой стены от вертикали 11 мм на всю высоту
8. Отклонение от горизонтали уровня покрытия Пола от центральной части помещения до дверного проема 13 мм
9. Контруклон вывода канализации
10. Зазоры по стыкам напольных плинтусов

11. Читаемые обойные швы в правом углу правой стены и в левом углу стены напротив окна
12. Читаемый обойный шов слева над дверным проемом
13. Надрыв обойного полотна у правой розеткой правой стены
14. Вздутие обойного полотна справа от левой розетки правой стены
15. Морщина на обойном полотне справа от левой розетки правой стены
16. Некачественная подготовка под покраску откосов оконного проема (раковины и наплывы)
17. Криво смонтирован Кожух отопительного прибора
18. Повреждение обойного полотна над левой розеткой левой стены
19. Местные неровности под обоями под напольным плинтусом в левой половине левой стены
20. Криво смонтированы верхние розетки напротив окна
21. Верхние розетки напротив окна смонтированы на разных высотных отметках
22. Загрязнение и наплывы затирки швов напольной плитки

23. Изменение характера звучания напольной плитки при простукивании
24. Надрыв обойного полотна в правом нижнем углу фасадной стены
25. Царапины на ламинате
26. Короткая подрезка и механические повреждения ламината у порога дверного проема
27. Просадка ламината по контуру помещения

## Комната 1

1. Отсутствует заземление в левой розетке левой стены
  2. Царапины на всех стеклопакетах окна 1
  3. Механические повреждения на подоконнике
  4. Трещины на профилях рамы окна 1 в нижних углах
  5. Понижение температуры на участках нижних монтажных швов всех оконных блоков
  6. Понижение температуры на участке правого угла верхнего монтажного шва окна 1
  7. Понижение температуры на участке левого угла верхнего монтажного шва окна 2
  8. Треснут профиль рамы окна 2 в правом нижнем углу
-

9. Механическое повреждение ручки створки окна 2
  10. Царапина на верхнем стеклопакете окна 2
  11. Механические повреждения наружной части горизонтального импоста рамы окна 2
  12. Отклонение от вертикали правого угла перегородки комнаты 2 11 мм на всю высоту
  13. Отклонение от горизонтали уровня покрытия Пола от центральной части помещения до правой части фасадной стены 7 мм
  14. Криво смонтирован кожух отопительного прибора
  15. Отсутствует уплотнитель на дверном коробе
  16. Загрязнение дверного короба монтажной пеной
  17. Кривая подрезка левого дверного наличника
  18. Отслаивание обойного полотна над дверью
  19. Зазор между верхним дверным наличником и стеной
  20. Перекрас текстуры обойного полотна по шву в правом углу правой стены
  21. Вздутие обойного полотна в левом нижнем углу левой стены
  22. Зазор по стыку обойных полотен между розеток левой стены
  23. Вздутия обойного полотна в левом углу фасадной стены
-

24. Следы протечки на оконных откосах
25. Некачественная подготовка поверхности оконных откосов под покраску (раковины, наплывы, вздутие краски, непрокрас)
26. Вздутие обойного полотна в правом углу фасадной стены
27. Вздутие обойного полотна в левом углу правой стены
28. Зазоры по стыкам напольных плинтусов
29. Просадка Ламината по контуру помещения
30. Некорректный монтаж потолочного молдинга справа над проемом окна 2
31. Повреждение ламинации на торце дверного полотна

## Комната 2

1. Царапины на нижнем стеклопакете окна 1
2. Понижение температуры на участках нижнего монтажа шва окна 1
3. Царапины на нижнем стеклопакете окна 2

4. Зазоры на примыканиях горизонтального импоста рамы окна 2
  5. Отсутствуют Торцевые заглушки на подоконниках
  6. Замят уплотнитель наружного контура стеклопакета левой створки окна 2
  7. Брак на стеклопакете правой створки окна 2
  8. Инфильтрация воздуха через уплотнители правой створки окна 2
  9. Отклонение дверного короба от вертикали 7 мм
  10. Отклонение от вертикали левого угла перегородки комнаты 1 12 мм на всю высоту
  11. Отклонение от горизонтали уровня покрытия Пола 20 мм от центральной части помещения до угла справа от окна 2
  12. Треснут дверной короб со стороны коридора
  13. Металлическое повреждение на дверном полотне
  14. Криво смонтирован короб вывода под кондиционер
  15. Некорректный монтаж распределительного короба над дверью (зазоры)
  16. Надрыв обойного полотна у распределительного короба
  17. Читаемые обойные швы над дверью
  18. Зазоры по стыкам напольных плинтусов
-

19. Толщина дверного короба больше толщины перегородки
  20. Повреждение ламинации на верхнем дверном наличнике
  21. Вкрапления под обойным полотном слева от двери
  22. Местные неровности под обоями в левой части стены с дверью
  23. Местные неровности под обойным полотном слева над дверью
  24. Некачественная подготовка под покраску верхнего откоса проема окна 2 (раковины и наплывы)
  25. Пропуски заполнения монтажного шва под правым подоконником
  26. Повреждения текстуры обойного полотна под потолком на перегородке комнаты 1
  27. Местные неровности под обоями по контуру правой розетки перегородки комнаты 1
  28. Подтек краски на обойном полотне над правой розеткой перегородки комнаты 1
  29. Некачественная подготовка под покраску откосов проема окна 1 (раковины и наплывы)
  30. Зазоры на стыках напольных плинтусов
-



31. Смонтирован Кожух правого отопительного прибора
32. Вздутие обойного полотна в углу справа от окна 2
33. Местные неровности под обоями в левом нижнем углу стены с дверью
34. Следы плесени на обойном полотне в правом нижнем углу стены с окном 2
35. Смещение оси дверного порога относительно оси дверного короба
36. Просадка Ламината по контуру помещения
37. Криво смонтированы розетки
38. Некорректный монтаж уплотнителя на дверном коробе

## Комната 3

1. Не смонтированы наружные оконные отливы
  2. Механические повреждения наружной части горизонтального импоста рамы окна 1
  3. Царапины на подоконнике
  4. Понижение температуры на участках нижних монтажных швов оконных блоков
  5. Сколы на всех стеклопакетах окна 1
  6. Царапины на нижнем стеклопакете окна 2
-

7. Отклонение рамы окна 1 от вертикали 5 мм на всю высоту
8. Отклонение от вертикали рамы окна2 11 мм на всю высоту
9. Отклонение от горизонтали уровня Пола 12 мм на всю ширину помещения у фасадной стены
10. Треснут профиль дверного короба со стороны коридора
11. Деформация напольного плинтуса слева под дверью
12. Отсутствует заглушка слева под дверью
13. Вздутия обойного полотна слева под дверью
14. Вздутие обойного полотна слева от двери
15. Непрокрас обойного полотна в левом углу левой стены
16. Повреждения текстуры обойных полотен над дверью, В левой части левой стены, В правый части правой стены
17. Вздутие обойного полотна в правом углу левой стены
18. Следы протечек на правом и верхнем оконных откосах

19. Некачественная подготовка поверхности оконных откосов под покраску (раковины, наплывы, подтеки краски, непрокрасы)
20. Вздутие обойного полотна в правом углу правой стены
21. Повреждение обойного полотна над правой розеткой правой стены
22. Зазоры по стыкам напольных плинтусов
23. Царапины на ламинате
24. Просадка ламината локально по всему помещению
25. Деформация напольного порога
26. Механическое повреждение на кожухе отопительного прибора

## Коридор

1. Не открываются шторки розетки под интернет
  2. Отклонение от горизонтали уровня покрытия пола из плитки 12мм на всю длину части пола из плитки
  3. Царапины на ручке входной двери
  4. Повреждение лкп короба входной двери
  5. Загрязнение глазка входной двери
-

6. Местные неровности под обоями / вздутие обойного полотна слева от входной двери
7. Читаемые обойные швы над входной дверью
8. Морщина на обойном полотне, вкрапления под обоями, местные неровности под обоями по контуру сантехлюка
9. Зазоры по стыкам напольных плинтусов
10. Местная неровность под обоями над плинтусом справа под сантехлюком
11. Морщины на обойных полотнах на стене с розеткой под интернет
12. Местные неровности под обоями на стене с розеткой под интернет
13. Криво смонтированы розетки
14. Повреждения текстуры обойный полотен у дверного проема кухни
15. Читаемые обойные швы у дверного проема кухни
16. Вздутие обойного полотна слева под дверью комнаты 1
17. Повреждение обойного полотна слева от двери комнаты 1
18. Вздутия обойного полотна справа от двери комнаты 2

19. Надрыв обойного полотна у выключателя освещения ванной
20. Местные неровности под обоями справа над дверью комнаты 3
21. Повреждение и загрязнение обойного полотна на углу справа от двери туалета
22. Местная неровность под обоями справа над дверь туалета
23. Треснут левый профиль короба двери комнаты 1 в нижней части
24. Короткая подрезка ламината у дверей комнаты 3; комнаты 2; туалета
25. Царапины на ламинате
26. Просадка ламината у порога двери комнаты 3 и кухни
27. Повреждение обойного полотна слева над дверью ванной
28. Загрязнение и наплывы затирки швов напольной плитки
29. Изменение характера звучания напольной плитки при простукивании

## Ванная

1. Люфт конструкции пола при ходьбе
  2. Повреждение ламинации на торце дверного полотна
  3. Повреждения ламинации дверного короба
  4. Уступы напольной плитки на пороге двери
  5. Не закреплен унитаз
  6. Некорректный монтаж уголка на дверном пороге (зазоры)
  7. Отсутствует настенная плитка под ванной чашей
  8. Не закреплен душевой смеситель
  9. Отсутствует герметизация примыкания раковины к стене
  10. Не закреплена ПВХ панель на сантехкоробе
  11. Пропуск затирки шва примыкания настенной плитки к потолку справа над раковиной
  12. Повреждение затирочного шва справа от двери; слева от душевого смесителя
  13. Царапины на потолке справа над раковиной
  14. Неоднотипные швы настенной плитки в левом верхнем углу стены с раковиной
  15. Царапины на крышке унитаза
  16. Загрязнение затирки швов настенной / напольной плитки
-

17. Деформация дверцы экрана под ванной
18. Затруднен слив воды в раковине
19. Контруклон ванной в сторону центра помещения  
5мм

## Туалет

1. Повреждение сливной кнопки унитаза
2. Не закреплён унитаз
3. Отсутствует герметизация примыкания раковины к стене
4. Царапины на крышке унитаза
5. Загрязнение затирки швов напольной плитки
6. Царапины на эмали настенных плиток справа от раковины